



Vistoria técnica- 11/03/2024

Documento: MO.38355/2024-77 Interessado: OF. 171/2024 – Fran Silva

Local do evento: Avenida Amazonas, 342 (Deck) Bairro: Rio Grande

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Falsa Seringueira (**Ficus elastica**), medindo 9,00m, X CAP 3,00m, suas raízes em grandes proporções estão expostas, danificando o passeio público e o muro do imóvel ao lado devido ao seu crescimento desordenado. A poda de raízes não resolverá o problema. Portanto somos favoráveis à substituição do espécime.

(x) Grau Grave EM () Risco de queda

(x) Outros:- LM . 4661 – art. 60 .

Rede elétrica : (x) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (x) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: (x) Sim () Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: substituição

Joabe de Melo as Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo