



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 27/11/2023

Nº. Documento: MO.054055/2023-22

Local do evento: Rua Das Pétales, 30 - B. Montanhão

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie não identificada, medindo 7,00 metros de altura DAP 0,25 metros, estado fitossanitário comprometido grande grau de inclinação. Portanto somos favoráveis a remoção. (Talude)

**Estado Fitossanitário:- (comprometido)**

( x ) Grau Grave EM ( ) Percidas ( x ) Risco de queda ( ) Entrada de garagem (01 árvore)

( ) Outros:

( ) Grau Grave: ( ) Com grandes lesões ( ) Raízes danificando passeio em G.P. (02 árvores)

( ) Outros:

( ) Grau Médio: ( ) Mediana lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

( ) Grau leve: ( ) Pequenas Lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

Talude

lado Fiação: ( x ) Sim ( ) Não Largura passeio ► ( ) Menor que 1,60mts. ( ) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( x ) Não

Qual: Poste/Bueiro

Interferência Trânsito – Visibilid/ade: ( ) Sim ( X ) Não

Qual:

Vistoriado por:

Autorizamos a remoção

**Odair Maciel**

Matr. 3239-9

**Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva**

Assessor de Direção – SU.3

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção de Árvore:** Passado em...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Plantio de Árvore(s):** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Árvore(s) Plantada:** espécie(s):.....Quantidade.....

**Conclusão dos serviços em:**...../...../.....Responsável:.....

