



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em:-07/02/2019

Nº. Documento:- VCSBC – 75552 - 2019

Local do evento:- Rua Cezar Pierangeli,27 com Ângelo Davi Tomé - Bairro - Rudge Ramos.

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local, informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Tipuana, medindo 8,00m de alt. X DAP 0,80m, estado fitossanitário comprometido, contaminada pela ação de agentes entomológicos e raízes danificando o passeio público em grandes proporções. Portanto, somos favoráveis a remoção, tendo em vista que o passeio publico não tem largura técnica para replantio. Necessário se faz oficiarmos a AES Eletropaulo.

Obs:- **Ofício para a ENEL.**

**Estado Fitossanitário:- (regular)**

( ) Grau Grave EM ( ) Percidas ( ) Risco de queda ( ) Entrada de garagem

( ) Outros:

( ) Grau Grave: ( ) Com grandes lesões ( ) Raízes danificando passeio em G.P.

( ) Outros:

( ) Grau Médio: ( ) Mediana lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

Rede elétrica:- ( x ) Sim ( ) Não passeio:- ( ) < 1,60 m ( x ) > 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

Qual:

**Vistoria técnica:**

**Autorizamos a substituição**

Antonio Martins  
Matr. 12354-2  
SU .302

  
Joabe de melo da Silva  
Engº Agrônomo  
Diretor Adjunto – SU.3

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção de Árvore:** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**..Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

**Replatio (s):-** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Espécie(s):**.....Quantidade.....

**SU.302:**...../...../.....Responsável:-.....Matr:-.....