



Data da vistoria: 28/04/2022

Documento: SB.102824/2021-71

Local do evento: Rua João Borges Jr, 96– Bairro Jordanópolis

Lauda Técnico:



Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Amoreira, (**Morus nigra**) e outra da espécie pau brasil () medindo 6,00m de alt. X CAP 0,60m, estado fitossanitário comprometido, com raízes danificando a tubulação de águas pluviais, muro e o passeio público, dificultando a circulação de pedestres. Portanto somos favoráveis a remoção do espécime *Morus nigra* e poda de galhos do Pau Brasil conforme lei municipal Nº 4661/1998 – artº 60

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

(X) Grau Grave EM() Risco de queda

Rede elétrica: (X) Sim () Não <> passeio ► (X) < que 1,60m. () > que 1,60m.

Relatório fotográfico



Execução dos serviços

Remoção:...../...../.....

Avaliação técnica:

Antonio Martins
Matr. 12354-2
SU.302

Autorizo: remoção

Joabe de Melo da Silva
Engº Agrônomo
Assessor de Diretoria-SU.3