



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 12/12/2023

Nº. Documento: SB.142044/2023-53

Local do evento: Rua Olinda, 112 - B. Nova Petropolis

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie Sibipiruna (Caesalpinia peltophoroides), cada uma está medindo 8,00 metros de altura, DAP 0,35 metros, estado fitossanitário comprometido sem vida orgânica, contaminada por agentes entomológicos, as raízes danificando passeio público e uma delas está danificando a caixa de incêndio, interferindo na parte hidráulica. Portanto somos favoráveis a substituição de uma e remoção da outra.

Estado Fitossanitário:- (regular)

- (x) Grau Grave EM (x) Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem
() Outros:
() Grau Grave: () Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.
() Outros:
() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14
() Outros:
() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14
() Outros:

Lado Fiação: (x) Sim () Não Largura passeio: () Menor que 1,60mts. (x) Maior que 1,60mts.
Interferência Mobiliário Urbano: (x) Sim caixa de incêndio () Não
Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não -

Vistoria técnica:
Odair Ap. Maciel

Autorizamos a remoção

Joabe de Melo da Silva
Matr: 3932-9

Engenheiro Agrônomo
Assessor de Direção SU.3

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

