



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoriado em:- 04/10/2019

Nº. Documento:- Of. 197/-2019 – Ver. Burguês

Local do evento:- Rua João Domingues Tavares, 198 – Bairro Planalto

Laudo Técnico:

*Em vistoria ao local, informamos tratar se de uma árvore da espécie azeitona do ceilão, (**Elaeocarpus**), medindo 7,50 m de alt. X DAP 0,60 m, estado fitossanitário comprometido, porém com a base do tronco podre, raízes danificando o passeio e risco iminente de queda. Portanto somos favoráveis a **substituição do espécime**.*

OBS:- A ENEL, já podou os galhos

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

Grau Grave EM Percidas Risco de queda

Outros:- Lei 4661/1998

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Rede elétrica:- Sim Não passeio ► < 1,60 m. > 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não

Qual:

Vistoria técnica

Autorizamos:-Substituição.

Antonio Martins
 Matr.12354-2
 SU – 302

Joabe de Melo da Silva
 Assessor de Diretoria – SU - 3
 Engº Agrônomo



Programação dos Serviços

Remoção-.....: Passado em...../...../.....Executado em:...../...../.....

Destocador:-.....Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Reparos :-.....Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Replantió (s):-.....Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Espécie(s):-.....Quantidade.....

Conclusão dos serviços em:...../...../.....Responsável:.....