



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 12/07/2023

Nº. Documento: SB 82540/2023-38

Local do evento: Rua Paramount, 166 - Bairro Anchieta

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 03 árvores, sendo:

01 da espécie Tipuana (Tipuana Tipu), medindo 9,00m de alt. X DAP 0,90m,

01 da espécie Ipê Rosa (Tabebuia Pentaphylla), medindo 8,00m de alt. X DAP 0,40m, e

01 da espécie Alfeneiro do Japão (Ligustrum Lucidum), medindo 6,00m de alt. X DAP 0,40m

Todas com estado fitossanitário regular, porém com raízes danificando o passeio público, leito carroçável, guias sargetas e causando danos ao imóvel.

Estado Fitossanitário:- (regular)

Grau Grave EM Perecidas Risco de queda Entrada de garagem

Outros:

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Outros: Conforme Lei 4974/2001

Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio ► Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não

Qual: Rachaduras no muro

Interferência Trânsito – Visibilidade: Sim Não

Qual:

Vistoriado por:

Antonio Martins

Matr. 12354-2

Autorizamos a substituição

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva
Assessor de Direção – SU.3