



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 24/02/2023

Nº. Documento: SB.012853/2023-41

Local do evento: Rua Alessandro Bernardelo, 233 – Bairro Alves Dias

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Pata de vaca (Bauhinia variegata), medindo 7,00 metros de alt. DAP 0,35, estado fitossanitário regular, porém encontra-se com as raízes danificando passeio publico e piso do imóvel. Obs: poda de raízes poderá ocasionar sua queda devido a inclinação elevada.

**Estado Fitossanitário:- (regular)**

( ) Grau Grave EM ( ) Percidas ( ) Risco de queda ( ) Entrada de garagem

( ) Outros:

( X ) Grau Grave: ( ) Com grandes lesões ( x ) Raízes danificando passeio em G.P.

( X ) Outros: Lei 6370/14

( ) Grau Médio: ( ) Mediana lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

( ) Grau leve: ( ) Pequenas Lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

Lado Fiação: ( X ) Sim ( ) Não Largura passeio ► ( ) Menor que 1,60mts. ( X ) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( x ) Não

Qual: Muro e garagem

Interferência Trânsito – Visibilid/ade: ( ) Sim ( X ) Não

Qual:

Vistoriado por:

Autorizamos a substituição

**Odair Maciel**

Matr. 3932-9

**Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva**

Assessor de Direção

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção de Árvore:** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Plantio de Árvore(s):** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Árvore(s) Plantada: espécie(s):**.....Quantidade.....

**Conclusão dos serviços em:**...../...../.....Responsável:.....

