



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoriado em:- 08/05/2019

Nº. Documento:- Of. 241 /2019 – Ver. Ary

Local do evento:- Rua Londrina - 407 – Bairro Rudge Ramos

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie tipuana (**Tipuana Tipu**), medindo 8,00m de alt. X DAP 0,74 m, estado fitossanitário comprometido, porém com raízes danificando o passeio público e rachaduras no imóvel. Portanto somos favoráveis a substituição do espécime.

*Obs:-

Estado Fitossanitário:- (regular)

(x) Grau Grave EM () Percida (x) Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:-

() Grau Grave: () Com grandes lesões () Raízes danificando passeio em G.P.

() Outros:

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: () Sim (x) Não Largura passeio ► () < que 1,60 m. (X) > que 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano: (x) Sim () Não

Qual:-

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (X) Não

Qual:

Vistoria técnica:

Autorizamos:- substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo

Antonio Martins
Matr. 12354-2
SU.302

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção :-.....Passado em...../...../.....Executado em:...../...../.....

Destocador:-... Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Reparos:-.****.Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Replântio*****Passado em:-...../...../.....Executado em:-...../...../.....

Espécie(s):.....Quantidade.....

SU.302...../...../.....Responsável.....Matr.....