



Vistoria técnica:-30/01/2024

Documento: MO003186/2024-33 - Interessado: "JOSÉ ALMIR DA SILVA- Ver."

Local: Rua Júlio de Mesquita, 1134 -1154-1174 -1200 - Bairro Pauliceia


Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 05 espécimes arbóreos sendo (04) quatro da família tipuana, (**Tipuana tipu**); (01) uma da família ipê rosa (**Handroanthus heptaphyllus**) medindo aproximadamente 8,50 m de alt. X CAP 0,95 m, estado fitossanitário comprometido, base do tronco contaminada pela ação de agentes entomológicos, raízes danificando o passeio , com galhos sobre a rede primária e imóveis próximos oferecendo riscos aos moradores. Portanto somos favoráveis a substituição dos espécimes.

***Oficiar a Enel. ► (X) Grau Grave EM ► (X) Risco de queda

Rede elétrica:- (x) Sim () Não passeio ► () , 1,60 m. (X) > 1,60 m.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:/...../.....

Replantio;...../..... /.....Espécie:.....

Avaliação técnica:

Assessor de Diretoria – SU .3

Antônio Martins
Matr. 12354-2
SU . 302

Joabe de Melo da Silva
Matr. – 42825-5
Engº Agrônomo

M>A@

