



Data da vistoria 23/12/2021

Documento:- SB.131708/2021-63

Local do evento:- Rua Profº Rubião Meira, 50 A - Bairro Planalto

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 (uma) árvore da espécie figueira (**Ficus spp**), medindo 12,00 m de alt. X CAP 2,20 m, estado fitossanitário comprometido , porém com raízes danificando o passeio público em grande proporção, muro da empresa e dificultando a acessibilidade dos usuários. Portanto sugerimos a **substituição do espécime**.

Esclarecemos ainda que não localizamos o numeral 86 na rua em questão .

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

(x) Grau Grave EM () Risco de queda

(x) Outros: LM . 4661 – artº 60 .

Rede elétrica:- () Sim (x) Não Passeio ► () < 1,60 m. (x) > 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano: (s) Sim () Não

Relatório fotográfico



Execução dos serviços

Remoção:-...../...../.....

Replanteio :-...../...../.....espécie.....

Vistoria técnica:

Autorizo: substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo

Antonio Martins
Matr. 12354-2
SU – 302

Martin@23/12/2021