



Vistoriado em: 08/11/2021

**Laudo Técnico:**

Documento:- SB. 036300/2021-57

Local do evento: - Rua Lídia Tomé, 133-139 – Bairro Rudge Ramos

Em vistoria ao local informamos tratar-se de uma (01) árvore da espécie quaresmeira (**HTibouchina Granulosa**), medindo 5,50 m de alt. X CAP 0,65 m, estado fitossanitário comprometido, porém com raízes danificando o passeio público em grande proporção, base do tronco apodrecido e com alto grau de inclinação para cima do imóvel. Portanto somos favoráveis a substituição do espécime.

\*\*\*\*\* Estado Fitossanitário:- (comprometido)

( x ) Grau Grave EM ( X ) Risco de queda

( ) Outros: Lei nº 6370/2014

Lado Fiação: ( X ) Sim ( ) Não \*Passeio ► ( ) < que 1,60 m ( X ) > que 1,60 m

**Relatório Fotográfico**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção ...../...../.....

Replanteio ...../...../.....Espécime.....

**Vistoria técnica:**

Antonio Martins  
Matr. 12354-2  
SU.302

**Autorizo:** substituição

Joabe De Melo da Silva  
Assessor de Direção – SU.3  
Engº Agrônomo

Martins@08/11/2021

