



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 18/03/2022

Nº. Documento: SB.026995/2022-48

Local do evento: Rua Josué De Castro, 526 - B. Alvarenga

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Alfeneiro do japão (*Ligustrum lucidum*), 6,00 metros de altura DAP 0,30 metros, estado fitossanitário regular regular, porém encontra-se com as raízes danificando passeio publico, prejudicando acesso e circulação de pedestres. Somos favoráveis a remoção, passeio não tem espaço técnico pra replantio.

Estado Fitossanitário:- (regular)

- Grau Grave EM Percidas Risco de queda Entrada de garagem
 Outros:
 Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.
 Outros: lei 6370/2014
 Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14
 Outros:
 Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14
 Outros:

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio: Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.
Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não
Interferência Trânsito – Visibilidade: Sim Não -

Vistoria técnica:

Odaír Ap. Maciel

Matr: 3932-9

Autorizamos a remoção

Joabe de Melo da Silva

Engenheiro Agrônomo

Assessor De Direção SU3

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVICOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Maciel



Rua Josué de Castro, 526 - Bairro Alvarenga