



Vistoria técnica 04/09/2024

Documento: SB.060432/2024-04

Local do evento: Rua Antônio Lago, 43 - **Bairro Montanhão**

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie *Alfeneiro do Japão* (*Ligustrum Lucidum*) medindo 7,0m X DAP 0,40m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com as raízes danificando passeio público e em contato com fiação. Portanto somos favoráveis à substituição dos espécimes.

( X ) Grau Grave EM      ( X ) Danificando passeio

( ) Outros:

Rede elétrica : ( X ) Sim   ( ) Não -    Passeio ► ( ) < que 1,60 m   ( X ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano:    ( ) Sim    ( X ) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Diretoria – SU.3  
Engº Agrônomo