



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 27/07/2018

Nº. Documento: CI 344/2018 SU . 3

Local do evento: Rua Lazaro Zamenhof , 110 – Base GCM- Alves Dias

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie Ficus (Ficus benjamina), medindo 5,00m, X DAP 0,50m, estado fitossanitário regular. Porém suas raízes estão danificando mureta e alambrado em grandes proporções. Informamos ainda, que o local esta passando por reformas, portanto somos favoráveis a remoção dos 2 espécimes.

Estado Fitossanitário:- (regular)

Grau Grave EM Percidas Risco de queda Entrada de garagem

Outros: lei 6370/2014

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Outros:

Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Pátio (estacionamento)

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio: Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não

Interferência Trânsito – Visibilidade:

Sim Não -

Vistoria técnica:

Autorizamos a substituição

Odair Ap. Maciel
Matr:3932-9

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva
Diretor Adjunto – SU.3

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....