



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 07/02/2017

Nº. Documento: PASB 69776/2016-07

Local do evento: Rua Angatuba, 216 – Bairro Baeta Neves

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Tipuana, (Tipuana Tipu), medindo 8,00m, X DAP 0,55m, estado fitossanitário regular, porém com inclinação no tronco, copa direcionada para o imóvel e raízes danificando o passeio público.

Estado Fitossanitário:- (regular)

() Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

(X) Grau Grave: () Com grandes lesões (X) Raízes danificando passeio em G.P.

(X) Outros: Tronco inclinado e copa direcionada para o imóvel

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: () Sim (X) Não Largura passeio ► () Menor que 1,60mts. (X) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

Qual:

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (X) Não

Qual:

Vistoriado por:

Odair Ap. Maciel

Matr. 3932-9
JRC

Autorizamos a substituição

Joabe de Melo da Silvas

Engº Agrônomo
Assistente de Diretoria