



Vistoria técnica: 21/09/2023

Documento: SB.097058/2023- 78 - **Interessado:**“ ELIAS DIAS DA SILVA”

Local : Rua Araraquara com Rua Delmiro Gouveia, 26 – Vila Alvinópolis - Bairro Jordanopolis

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 (dois)espécimes; sendo um da família bauhinia (**Bauhinia varegatta**) ; 01 (uma) da família caesalpinia (**Caesalpinia pluviosa**)medindo aproximadamente 7,00m X CAP 0,80m, estado fitossanitário contaminado, porém com parte superior do caule apodrecido, raízes danificando muro, alto grau de inclinação para cima do imóvel, dificultando a passagem de pedestres no local. Portanto somos favoráveis a substituição dos espécimes, tendo em vista que as mesmas apresentam riscos a integridade física por conta de acidentes naturais.

(X) Grau Grave EM (X) Risco de queda

Lado Fiação: (X) Sim () Não <> passeio ► () <que 1,60m (X) >que 1,60m

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



AVALIAÇÃO TÉCNICA

Antonio Martins
Matr. 12354-2
SU.302

Autorizo a substituição

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva
Assessor de Direção – SU-3