



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 15/08/2016

Nº. Documento: PASB 41694/2016-80

Local do evento: Rua Espanha, 100 – Bairro Taboão

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 04 árvores da espécie **Alfeneiro do japão (Ligustrum lucidum)**, medindo 6,00m, X DAP 0,40m, estado fitossanitário comprometido, porém contaminadas pela ação de agentes entomológicos e raízes danificando o passeio, o muro do imóvel e com risco de queda.

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

() Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

(X) Grau Grave: (X) Com grandes lesões (X) Raízes danificando passeio em G.P.

() Outros:

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: () Sim (X) Não

Largura passeio: () Menor que 1,60mts. (X) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: (X) Sim () Não

Qual: Rachaduras em muro

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (X) Não

Qual:

Autorizamos a remoção

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva
Assesor de Direção – SU-3

Vistoriado por:
Antonio Martins
Matr. 12354-2