



Vistoria técnica: 24/03/2023

Documento: MO.008533/2023-44 – **Solicitante** – “ Danilo Lima de Ramos – Ver.”

Local do evento: Rua Rio Verde, 45 com Alzira Camargo - Bairro - Rudge Ramos

Laudo Técnico:


Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore, da espécie tipuana ,(Tipuana Tipu) , medindo 8,50 m de alt. X DAP 0,70 m, estado fitossanitário comprometido, porém com risco de queda devido ao alto grau de inclinação , esta com raízes obstruindo boca de lobo a interferindo na acessibilidade. Portanto somos favoráveis a **remoção do espécime.**

Obs:- **Oficiar a ENEL**

(X) Grau Grave EM - (x) Risco de queda

Rede elétrica:- () Sim (X) Não - Passeio ► (x) < 1,60 m. () > 1,60 m.

Relatório Fotográfico



Programação dos Serviços

+Remoção:...../...../.....

=Replanteio:...../...../..... Espécime:-.....

Avaliação técnica:

Antonio Martins
Matr.12354-2
SU .302

Autorizamos a Remoção

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo