



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 16/08/2019

Nº. Documento: VCSBC 81311

Local do evento: Avenida Getulio Vargas, 1082 - B. Baeta Neves

Laudo Técnico:

Laudo técnico deferido a substituição de 01 árvore da espécie fícus, medindo 7,00m de altura DAP 0,50m, estado fitossanitário regular, porém encontra-se com passeio público danificando em grandes proporções devido as raízes, copa inclinada para o imóvel devido constantes podas executadas pela eletropaulo.

Grau Grave G.P.

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

() Grau Grave EM () Percidas (x) Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

(x) Grau Grave: () Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: (x) Sim () Não Largura passeio: () Menor que 1,60mts. (x) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: (x) Sim poste () Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não -

Vistoria técnica:

Autorizamos a substituição

Odair Ap. Maciel

Matr: 3932-9

Joabe de Melo da Silva
Engenheiro Agrônomo
Assessor De Direção SU3

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....



Fotos 1 a 2 - Av. Getulio Vargas, 1082 - Baeta Neves - Substituição - VCSBC 81311