



Vistoria técnica 09/12/2024

Documento: MO.053463/2024-44

Local do evento: Rua Las Vegas, 22 – Bairro Montanhão

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Palmeira Jerivá (*Syagrus romanzoffiana*) medindo 10,0m X DAP 0,4m, estado fitossanitário regular, com raízes expostas danificando o passeio público e galhos altos interferindo na fiação elétrica. Portanto somos favoráveis à substituição do espécime.


(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Risco de queda

Rede elétrica : (X) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-// – ID: _____

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo