



Vistoria realizada em:- 18/12/2019

Documento:- Of. 497/2019 – Ver. Jorge Araujo

Local do evento:- Rua Raul Quaresma, 404 – Bairro Jd. Independência

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Alfeneiro do Japão (*Ligustrum Japonicum*), medindo 8,00m de alt. X DAP 0,50m, estado fitossanitário comprometido, porém com raízes danificando o passeio público e a rede de água e esgoto. Portanto somos favoráveis a remoção. Esclarecemos que passeio público não tem largura técnica para replantio.

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

(x) Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda

() Outros:

() Grau Grave: () Com grandes lesões (X) Raízes danificando passeio em G.P.

() Leis Municipais 6370/2014 e 4661 Art. 60

Rede elétrica:- () Sim (X) Não **Passeio ► (X) < que 1,60 m () > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

Qual:

Vistoria técnica:

Autorizamos a remoção

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo

Antonio Martins
Matr. 12354-2
SU.302

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....

18/12/2019



Fotos - 1 a 2: - Rua Raul Quaresma, 404 – Bairro Jd Independência – Remoção – Of. 497 – 2019 – Ver. Jorge Araújo