



Vistoria técnica 11/12/2024

Documento: MO.053022/2024-11

Local do evento: Rua Jacquey, 61 – **Bairro Rudge Ramos**

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 07 árvores, sendo seis da espécie *Tipuana* (*Tipuana Tipu*) e uma da espécie *Abacateiro* (*Persea Americana*) medindo 10,0m X DAP 0,6m, estado fitossanitário regular, com raízes expostas danificando o passeio e galhos altos inclinados, interferindo na fiação elétrica e com risco de queda. Portanto somos favoráveis a substituição dos espécimes.

(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

(X) Risco de queda

Rede elétrica : (X) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-// – ID: _____

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo