



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 22/02/2025

Nº. Documento: MO 003475/2025-99

Local do evento: Rua Arcângelo Campanella, 60 – Bairro Planalto

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Alfeneiro do Japão (*Ligustrum lucidum var. japonicum*), medindo 06,6 metros de altura DAP 0,35 metros, estado fitossanitário regular, porém, suas raízes estão danificando o passeio público em grandes proporções, somos favorável a substituição.

Estado Fitossanitário:- (regular)

Grau Grave EM     Risco de queda     Entrada de garagem

Outros:

Grau Grave:     Com grandes lesões     Raízes danificando passeio em G.P.

Outros

Grau leve:     Pequenas Lesões aparentes     Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Lado Fiação:  Sim  Não    Largura passeio:  Menor que 1,60mts.     Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano:  Sim     Não

Interferência Trânsito – Visibilidade:  Sim     Não -

**RELATÓRIO FOTOGRAFICO**



Vistoria técnica:

Autorizamos a substituição

Adão Grigório

Matr:23372

Joabe de Melo da Silva

Assessor de Direção