



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 16/04/2025

Documento: MO. 021582/2025-55

Local: Rua São Lourenço, 64-404, passeio ao lado dos dutos da Transpetro – Rudge Ramos

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 21 árvores sendo uma da espécie Jacarandá (Jacaranda) medindo aproximadamente 9,00m X DAP 0,40m e 20 árvores da espécie Tipuana (Tipuana), todas em estado fitossanitário comprometido, com lesões no tronco, raízes expostas danificando o passeio público e a faixa de dutos da Transpetro, e alto grau de inclinação, ocasionando risco de queda. Portanto somos favoráveis a remoção dos espécimes.

(x) Grau Grave EM (x) Danificando passeio (x) Risco de queda (x) LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica : (x) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (x) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Autorizado: Remoção

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção
Depto. de Parques e Jardins