



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 01/07/2025

Documento: MO.035948/2025-44

Local do evento: Rua Silvio Pasin,150 (EMEB BELMIRO DA CUNHA) – Bairro Vila Jerusalém

### Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 03 árvores da espécie Ipê Rosa (*Handroanthus heptaphyllus*) medindo 6,0m X DAP 0,45cm, estado fitossanitário comprometido, com raízes danificando o passeio, porém se encontra morta sem vida está inclinada com perigo de queda. Portanto somos favoráveis a remoção dos espécimes.

(x) Grau Grave (X) Danificando passeio (x) Risco de queda (X) Seca

(x) LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica:() Sim (X) Não - Passeio ► ()< que 1,60 m(X)> que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ()Sim (x) Não

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



### EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:- ...../ ...../ .....

Avaliação técnica:

Autorizado: Substituição

Devid Sales  
Matrícula: 49681-4  
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto  
Diretor de Seção  
Depto. de Parques e Jardins