



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoriado em:-29/08/2019

Nº. Documento: VCSBC –28376/2016

Local do evento: Rua Martins, 756 com Julio de Mesquita –Bairro Pauliceia

Laudo Técnico:

*Em vistoria ao local, informamos tratar se de (01) uma árvore, da espécie tipuana, (**Tipuana Tipu**), medindo 8,00m de alt. X DAP 0,60m, estado fitossanitário regular, porém com raízes danificando o passeio e leito carroçável e interferido na acessibilidade. Portanto somos favoráveis a remoção do espécime, tendo em vista que a poda das raízes não solucionará o problema e poderá ocasionar a queda do mesmo.*

OBS:-

Estado Fitossanitário:- (regular)

(X) Grau Grave EM () Percidas() Risco de queda

Outros:- Lei 4661/1998 – art. 60

Grau Grave: () Com grandes lesões () Raízes danificando passeio em G.P.

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P CRede elétrica:- () Sim () não

Largura do passeio (X) < 1,60m. () > 1,60m.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

Qual:

Vistoria técnica

Autorizamos a Remoção

Antonio Martins
Matr.12354-2
SU – 302

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU - 3