



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

À SU. 4 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA

Vistoria em: 23/11/2016

Nº. Documento: OF 284/2016 – CI 447 Ver. Antonio Carlos Silva

Local do evento: Rua Carlos Dalmolin, 215 – Bairro Alvarenga .

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie **Ficus (Ficus benjamina)**, medindo 10,00m, X DAP 0,60m, estado fitossanitário regular, porém, com as raízes danificando o passeio em grandes proporções.

Estado Fitossanitário:- (regular)

() Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

(x) Grau Grave: () Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.

() Outros:

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: () Sim (X) Não Largura passeio: () Menor que 1,60mts. (X) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não - Qual ?

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não - Qual ?

Autorizamos a substituição

Christiane Nascimento de Brito

Eng^a Agrônoma

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em...../...../..... Executado em:...../...../.....


Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....


Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....

Conclusão dos serviços em:...../...../.....Responsável:.....



(OBS: EM: Emergencial – G.P: Grandes Proporções – M.P: Media Proporções – P.P: Pequena Proporções.)



Fotos 1 a 3 – Rua Carlos Dalmolin, 215 – Alvarenga – Subst. OF 284-2016 – Ver. Antonio Carlos da Silva

304.138.108