



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 24/02/2021

Nº. Documento: CI 29/2021 SU. 3 Diretoria

Local do evento: Rua Rafael Tomé, 122 – Passeio publico EE Profª Cynira P. dos Santos - Bairro Rudge Ramos

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore, da espécie quaresmeira (tibouchina granulosa), medindo 6,00m de altura, X DAP 0,30m, estado fitossanitário comprometido devido ação de agentes entomológicos. Obs: arvore escorada no muro (risco de queda). Portanto somos favoráveis a substituição.

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

Grau Grave EM Perecidas Risco de queda Entrada de garagem

Outros: lei 6370/2014

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Outros:

Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio: Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não - Qual ?

Interferência Trânsito – Visibilidade: Sim Não - Qual ?

Vistoriado por :

Odair Ap.Maciél

Mtr.3932-9

Autorizamos a substituição

Joabe de Melo da Silva

Engenheiro agrônomo

Assessor de Direção

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....

Conclusão dos serviços em:...../...../.....Responsável:.....