



Vistoria técnica 30/01/2025

Documento: SB 007912/2025-14

Local do evento: Rua Giacinto Tognato,1048– **Bairro** Baeta Neves

**Lauda Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie *alfeneiro Japão (Ligustrum japonicum)* medindo 08,m X DAP 0,60 m, estado fitossanitário regular , com raízes expostas danificando o passeio público gravemente. Portanto somos favoráveis á substituição do espécime.

( X ) Grau Grave EM ( X ) Danificando passeio

( ) Risco de queda

Rede elétrica : ( X ) Sim ( ) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m ( X ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:- ...../ ...../ ..... – ID: \_\_\_\_\_

Avaliação técnica :

Deivid sales 49681

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Diretoria – SU.3  
Engº Agrônomo