



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

À SU. 4 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA

Vistoria em: 24/08/2016

Nº. Documento: VCSBC 29717

Local do evento: Rua Filomena Cassilhas, 160 – Bairro Santa Terezinha.

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie **Alfeneiro do japão (Ligustrum lucidum)**, medindo 7,00m, X DAP 0,35m, estado fitossanitário regular, com raízes danificando o passeio em grandes proporções.

**Estado Fitossanitário:- (regular)**

( ) Grau Grave EM      ( ) Perecidas      ( ) Risco de queda      ( ) Entrada de garagem

( ) Outros:

( x ) Grau Grave:      ( ) Com grandes lesões      ( x ) Raízes danificando passeio em G.P.

( ) Outros:

( ) Grau Médio:      ( ) Mediana lesões aparentes      ( ) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

( ) Grau leve:      ( ) Pequenas Lesões aparentes      ( ) Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

Lado Fiação: ( ) Sim ( X ) Não      Largura passeio: ( ) Menor que 1,60mts.      ( X ) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não - Qual ?

Interferência Trânsito – Visibilidade: ( ) Sim ( x ) Não - Qual ?

Vistoriado por:

Odair Ap. Maciel

**Autorizamos a substituição**

**Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva**  
**Assessor de Direção – SU.3**

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção de Árvore:** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....