



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU-302

À SU. 4 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA

Vistoria em: 25/08/2016

Nº. Documento: SBCLIMPEZA 31199

Local do evento: Das Codornas, 524 – Bairro Independência.

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 03 árvores da espécie **Ficus (Ficus benjamina)**, medindo aproximadamente 7,00m, X DAP 0,40m, estado fitossanitário regular, porém com raízes danificando o passeio público e muro do imóvel, impedindo a passagem de pedestres.

Obs: substituir documento SB 32389/13-80

Estado Fitossanitário:- (regular)

- () Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem
- () Outros:
- (X) Grau Grave: (X) Com grandes lesões () Raízes danificando passeio em G.P.
- (x) Outros: Raízes danificando o muro do imóvel em grandes proporções.
- () Grau Médio: (x) Mediana lesões aparentes (x) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14
- () Outros:
- () Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14
- () Outros:

Lado Fiação: () Sim (X) Não

Largura passeio: () Menor que 1,60mts. (X) Maior que 1,60mts./

Interferência Mobiliário Urbano: (x) Sim (X) Não

Qual: Muro

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim () Não

Qual:

Autorizamos as substituições

Daniel Serafim Bueno
Chefe

JRS



EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS



Remoção de Árvore: Passado em...../...../..... Executado em:...../...../..... Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../..... Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

COM NINHO DE PASSARINHO 23/12/2021



Fotos 1 a 3 – Rua das Codornas, 524 – Independência – Subst. VCSBC 31.199 – SB 32389-2013