



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 17/08/2017

Nº. Documento: CI 322/2011 CI 26/2011 SU.302

Local do evento: Estrada dos Alvarenga, 9555 – Bairro Alvarenga

Laudo Técnico:

Em nova vistoria ao local informamos tratar-se de 11 árvores da espécie Eucalipto (Eucalyptus SPP), de altura elevada. Árvores com raízes expostas correndo risco de queda, devido estarem localizadas em talude na beira da estrada.

Obs.: No local há ligações elétricas que passam pelas árvores, ligações estas que deverão ser retiradas na ocasião do evento para que não haja acidentes.

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

(X) Grau Grave EM () Percida (X) Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

() Grau Grave: () Com grandes lesões () Raízes danificando passeio em G.P.

() Outros:

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: (X) Sim () Não Largura passeio ► () Menor que 1,60mts. (X) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

Qual:

Interferência Trânsito – Visibilid/ade: () Sim (X) Não

Qual:

Vistoriado por:

Odair Maciel

Matr. 2239-9

JRc

Autorizamos a remoção

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva

Assistente de Diretoria

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....

Conclusão dos serviços em:...../...../..... Responsável:.....



Fotos 1 a 7 – Estrada do Alvarenga, 9555 – Alvarenga – Remoção – CI 26-2011