



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 21/06/2023

Nº. Documento: CI. 34/2023 - SU. 302

Local do evento: Rua Oswaldo Russi, 161 - Chacara Inglesa B. Centro

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Tipuana (Tipuana tipu), medindo 9,00 metros de altura DAP 0,50 metros, estado fitossanitário comprometido encontra-se com lesões aparentes, as raízes danificando passeio publico em grandes proporções e com grande grau de inclinação (risco de queda) Portanto somos favoráveis a substituição.

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

(x) Grau Grave EM () Percidas (x) Risco de queda () Entrada de garagem

(x) Outros: Lei 4974/2001

() Grau Grave: () Com grandes lesões () Raízes danificando passeio em G.P.

() Outros:

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: (x) Sim () Não Largura passeio: () Menor que 1,60mts. (x) Maior que 1,60mts.


Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não - Qual ? Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não - Qual ?

Vistoriado por :


Odair Ap. Maciel

Mtr.3932-9

Autorizamos a substituição


Joabe de Melo da Silva
Engenheiro agrônomo
Assessor de Direção

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....

Conclusão dos serviços em:...../...../..... Responsável:.....



Rua Oswaldo Russi, 161 - Chacara Inglesa - Bairro Centro