



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

À SU. 4 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA

Vistoria em: 08/11/2016

Nº. Documento: SBCLimpeza 18012997 - ZUP - 34328

Local do evento: Rua Mario Rocco, 36 – Bairro Assunção .

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvores da espécie **Sibipiruna (Caesalpinia peltophoroides)**, medindo 10,00m, X DAP 0,40m, estado fitossanitário comprometida, porém com grande grau de inclinação.

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

Grau Grave EM Perecidas Risco de queda Entrada de garagem

Outros: Grande grau de inclinação.

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Outros:

Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio: Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não - Qual ?

Interferência Trânsito – Visibilidade: Sim Não - Qual ?

Autorizamos a substituição

Christiane Nascimento de Brito

Eng^a Agrônoma

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....

Conclusão dos serviços em:...../...../..... Responsável:.....

(OBS: EM: Emergencial – G.P: Grandes Proporções – M.P: Media Proporções – P.P: Pequena Proporções.)





Fotos 1 a 3 – Rua Mario Rocco, 36 – Assunção – Subst. – SBC 18012997

09/11/2016 17:21