



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 04/09/2017

Nº. Documento: OF 358/2017 CI 1144/2017 Vereador Fran Silva

Local do evento: Rua Das Orquídeas, 717 – Assunção. *nº 709.*

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore, da espécie Tipuana (**Tipuana tipu**) medindo **12,00m, de altura x dap com 0,40m,** estado fitossanitário regular, porém com as raízes danificando passeio em grandes proporções, tronco obstruindo passeio prejudicando acesso e circulação de pedestres.

Estado Fitossanitário:- (Regular)

- () Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem
 () Outros: /
 (x) Grau Grave: () Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.
 (x) Outros.lei 4661/1998 art. 60
 () Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14
 () Outros:
 () Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14
 () Outros:

Lado Fiação: () Sim (x) Não Largura passeio: () Menor que 1,60mts. (x) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não - Qual ? Poste
 Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não - Qual ?

Vistoriado por :

Odair Ap. Magiel
Matr. 3932-9

Autorizamos a remoção.

Joabe de Melo da Silva
Engenheiro Agrônomo
Assistente de Diretoria

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Elaine

Destacador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....

Conclusão dos serviços em:...../...../.....Responsável:.....

Tome - Camolesi.



ELETROPAULO

Fotos 1 a 3 – Rua das Orquideas, 717 – Assunção – Remoção – OF 358-2017 – Fran Silva