



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em:- 12/03/2019

Nº. Documento:- Of. 36 – 2019 – Ver.Burguês

Local do evento:- Rua Anchieta, 95 - Bairro Rudge Ramos.

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore espécie sibipiruna (*Caesalpinia Pluviosa*) medindo 7,50 m de alt. X DAP 0,55 m, estado fitossanitário comprometido, porém com a base do tronco podre. Portanto somos favoráveis a **substituição** do espécime conforme **Lei municipal 4661 /1998 art.60.**

Obs;-

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

(x) Grau Grave EM. ()_Percida (x) Risco de queda () Entrada de garagem

(x) Outros: LM . 6370/2014.

() Grau Grave: () Com grandes lesões () Raízes danificando passeio em G.P.

() Outros:

Rede elétrica:- () Sim (x) Não Passeio ► () < 1,60 m. (X) > 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

Qual:

Vistoria técnica:

Autorizamos as Substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria- SU.3
Engº Agrônomo

Antonio Martins
Matr.12354-2
SU.302

Execução dos serviços.

Remoção:- ...Passado...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:-...Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Reparos :-.....Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Replântio :-..... Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Espécie(s):.....Quantidade.....

SU.302:-...../...../.....**Responsável:-**.....**Matr:-**.....