



Vistoria técnica 03/10/2024

Documento: OF. 362/24 - "VEREADOR NETINHO RODRIGUES"

Local do evento: Rua Pindorama, 341 - **Bairro** Jordanópolis

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie chapéu-de-sol (*Terminalia catappa*) medindo 8,0m X DAP 0,5m, estado fitossanitário comprometido, com raízes expostas danificando passeio público em grandes proporções e próximo à fiação elétrica. Portanto somos favoráveis á substituição do espécime.


(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Outros:

Rede elétrica : (X) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo