



Vistoria técnica 12/02/2025

Documento: MO 007350/2025-77

Local do evento: Avenida Redenção 271- **Bairro** jardim do mar

**Lauda Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 espécie Ficus (Ficus benjamina) medindo 10,0m X DAP 0,90m guarda-chuva (Schefflera actinophylla) 07m X 0,20 dap estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes danificando o passeio empurrando o muro com perigo de queda. Portanto somos favoráveis a substituição dos espécimes.

( ) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

( ) Risco de queda

Rede elétrica : (X) Sim ( ) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim (X) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Deivid sales  
49681-4

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Diretoria – SU.3  
Engº Agrônomo