



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoriado em:- 27/05/2019

Nº. Documento:- Of. 405/2019 – Ver. Ary

Local do evento:- Rua Vinte Um de Abril, 116 – Bairro Rudge Ramos

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Uva Japonesa, (*Housenia Dulcis*), medindo 5,50 m de alt. X DAP 0,45 m, estado fitossanitário comprometido, porém com raízes interferindo na acessibilidade oferecendo risco aos usuários do local e parte do caule contaminado pela ação de agentes entomológicos e alto grau de inclinação. Portanto somos favoráveis a substituição do espécime.

\*\*\*Obs:-

**Estado Fitossanitário:-** (comprometido)

Grau Grave EM     Percidas     Risco de queda     Entrada de garagem

Outros:- \*\*\*Lei Federal – 10741/2003 – art.12 – decreto 18280/32012.

Grau Grave:     Lesões no Caule \*\*\*  Raízes danificando passeio .

Outros:

Grau Médio:     Lesões no Caule \*\*\*\*  Raízes danificando passeio

Rede elétrica:-  Sim     Não \*\*\*Passeio ►  < que 1,60 m.     > que 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano:-  Sim     Não

Qual:

**Vistoria técnica:**

**Autorizamos a Substituição**

Antonio Martins  
Matr.- 12354 -2  
SU.302

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Diretoria – SU.3  
Engº Agrônomo

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção:-**\*\*\*\* Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

**Destocador:-**\*\*\*\* Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

**Reparos :-**\*\*\*\*\*.Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

**Replanteio:-**\*\*\*\* Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Espécie(s):**.....Quantidade.....

Su.302...../...../.....Responsável.....Matr.....