



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

À SU. 4 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA

Vistoria em: 21/02/2017

Nº. Documento: SBC 31865561 – ZUP - 40613

Local do evento: Rua Vicente Celestino, 145 - Anchieta

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie Tipuana (**tipuana tipu**), medindo 8,00m, X DAP 0,80, estado fitossanitário comprometido. Árvore contaminada pela ação de agente entomológicos e raízes danificando o passeio publico e alto grau de inclinação. Portanto somos favoráveis as substituição.

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

() Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

(x) Grau Grave: (x) Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.

(x) Outros: alto grau de inclinação.

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: () Sim (x) Não Largura passeio: () Menor que 1,60mts. (x) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: (x) Sim () Não - Qual ? Impedindo abertura de portões.

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não - Qual ?

Vistoriado por:

Autorizamos a substituição

Antonio Martins
Matr.12354-2


Joabe de Melo da Silva
Engenheiro Agrônomo
crea5060371569

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....