



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 17/10/2017

Nº. Documento: VCSBC 42646

Local do evento: Rua Busaco,228 – Riacho Grande.

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore, da espécie Ficus (Ficus benjamina) medindo 5,00m, de altura x dap com 0,30m, estado fitossanitário regular, raízes danificando passeio público.

Estado Fitossanitário:- (Regular)

() Grau Grave EM () Percida () Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

(x) Grau Grave: () Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.

(x) Outros.LM. 6370/2014.

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: (x)Sim ()Não Largura passeio: () Menor que 1,60mts. (x)Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não - Qual ?

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não - Qual ?

Vistoriado por :

Autorizamos a substituição

Matr. 3932-9

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva
Assessor de Direção – SU.3

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....