



Data da Vistoria: 11/01/2022

Documento: SB.139523/2021-64

Local do evento: Rua Antonio de Salema,56 -66 - Bairro - Centro

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 (uma) árvore de espécie chapéu de sol,(Terminalia catappa) medindo 8,00m, X CAP 0,80m, raízes danificando o passeio público em grande proporção e a poda das raízes não solucionara o problema e deixara a mesma com risco d queda. Portanto somos favoráveis a remoção do espécime.

Estado Fitossanitário:- (regular)

(x) Grau Grave EM

Rede elétrica () Sim (X) Não : Passeio (X) < 1,60 m () > 1,60 m

Relatório Fotográfico



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Replantio:-...../...../..... Espécie:-.....

Laudo técnico :

Autorizo:- remoção

Antonio Martins
Matr. 12354-2
Assessor de Direção – SU .3


Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU-3