



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

À SU. 4 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA

Vistoria em: 19/07/2017

Nº. Documento: VCSBC - 50255

Local do evento: Rua Angatuba, 56 – Baeta Neves.

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Tipuana (Tipuana tipu), medindo 12,00m, X DAP 0,60m, estado fitossanitário bom, trata-se de árvore de porte elevado com raízes danificando passeio público e leito carroçável trazendo transtornos com encanamento de 02 imóveis.

Estado Fitossanitário:- (Bom)

() Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

(x) Grau Grave: () Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.

(x) Outros: lei municipal 4661/1998 cod.60

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: () Sim (x) Não Largura passeio: () Menor que 1,60mts. (x) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não -

Vistoriado por:

Odair Ap. Maciel

Matr: 3932-9-2

Autorizamos a substituição

Joabe de Melo da Silva
Engenheiro Agrônomo
Assistente de Diretoria

Elaine

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....