



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 17/05/2019

Nº. Documento: CI 507/2019 SU. 3

Local do evento: Rua Baltazar Borges – Praça Pedro Marson, 26 B. Assunção

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie alfeneiro do japão (*ligustrum lucidum*), medindo 8,00m, X DAP 0,35m, estado fitossanitário, comprometido lesões aparentes no tronco e presença de agentes entomológicos, copas com grande grau de inclinação devido a constantes podas executadas pela Eletropaulo.

Estado Fitossanitário:- (comprometido em 02 alfeneiro)

Grau Grave EM Percidas Risco de queda Entrada de garagem

Outros: lei 6370/2014

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Outros: lei 6370/2014

Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

(praça)

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio: Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: Sim Não -

Vistoria técnica:

Odair Ap. Maciel

Autorizamos a remoção

Joabe de Melo da Silva
Engenheiro Agrônomo
Diretor Adjunto

Matr: 3932-9

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

