



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 11/09/2017

Nº. Documento: VCSBC 51140

Local do evento: Rua San Martin, 71 – Bairro Rudge Ramos

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Tipuana (**Tipuana Tipu**), medindo 7,00m, X DAP 0,50m, estado fitossanitário comprometido, com alto grau de inclinação e risco de queda.

**Estado Fitossanitário:- (comprometido)**

Grau Grave EM     Perecidas     Risco de queda     Entrada de garagem

Outros: Grande grau de inclinação

Grau Grave:     Com grandes lesões     Raízes danificando passeio em G.P.

Grau Médio:     Mediana lesões aparentes     Raízes danificando passeio M.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve:     Pequenas Lesões aparentes     Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Lado Fiação:  Sim     Não    Largura passeio ►  Menor que 1,60mts.     Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano:     Sim     Não

Qual:

Interferência Trânsito – Visibilidade:  Sim     Não

Qual:

**Vistoriado por:**

Antonio Martins  
Matr. 12354-2  
JRC

  
**Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva**

Assistente de Diretoria

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção de Árvore:** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Plantio de Árvore(s):** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Árvore(s) Plantada:** espécie(s):.....Quantidade:.....



Fotos 1 a 3 – Rua San Martin, 71 – Rudge Ramos – Substituição – VCSBC 51140