



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 14/08/2018

Nº. Documento:- OF . 530 – 2018 – Ver. Pery

Local do evento:- Rua Castro Alves , 40 – Alves Dias .

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvores da espécie Figueira (***Ficus Benjaminia***) medindo 8,00m, X DAP 0,40 m, estado fitossanitário regular. Porém suas raízes estão danificando passeio e muro em grandes proporções , prejudicando o acesso e circulação de pedestres .Portanto somos favoráveis a Remoção.

Estado Fitossanitário:- (Regular)

(x) Grau Grave EM () Perecidas () Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros: - LM. 6370 - 2014

() Grau Grave: () Com grandes lesões () Raízes danificando passeio em G.P.

() Outros :- LM . 6370 - 2014)

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: () Sim (x) Não Largura passeio: (x) Menor que 1,60mts. () Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não –

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não -

Vistoria técnica :

Autorizamos a Remoção

Odair Ap. Maciel

Matr: 3932-9

Joabe de Melo da Silva
Engº Agrônomo
Diretor Adjunto – SU . 3

Odair

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....