



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 10/07/2020

Nº. Documento: SBC Limpeza ZUP 5370

Local do evento: Rua Caiapós, 91 Bairro Alves Dias

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 arvore da espécie alfeneiro do japão (ligustrum lucidum) medindo 8,00m de altura, DAP 0,45m, estado fitossanitário comprometido devido ação de agentes entomológicos (cupim de solo), informamos ainda que suas raízes estão danificando passeio publico em grandes proporções, prejudicando acesso e circulação de pedestres riscos de acidentes.

Estado Fitossanitário:- (comprometido)


- Grau Grave EM Percidas Risco de queda Entrada de garagem
 Outros:
 Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.
 Outros:lei 6370/2014
 Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14
 Outros:
 Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14
 Outros:

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio: Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.
Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não
Interferência Trânsito – Visibilidade: Sim Não -

Vistoria técnica:
Odair Ap. Maciel

Matr: 3932-9

Autorizamos a substituição


Joabe de Melo da Silva
Engenheiro Agrônomo
Assessor De Direção SU3

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....



Fotos 1 a 2 - n