



Vistoria técnica 15/10/2024

Documento: SB.035426/2024-29

Local do evento: Rua Americana, 0 – esquina com Rua Thales dos Santos Freire - **Bairro** Baeta Neves

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Alfeneiro-do-Japão (*Ligustrum Japonicum*) e 1 árvore da espécie Figueira (*Ficus Benjamina*) medindo 10,0m X DAP 0,5m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes expostas e danificando passeio público gravemente. Portanto somos favoráveis à remoção dos espécimes.

(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Risco de queda

Rede elétrica : () Sim (X) Não - Passeio ► (X) < que 1,60 m () > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Remoção

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo