



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 11/01/2018

Nº. Documento: VCSBC 59682

Local do evento: Rua Joaquim Nabuco, 147 - Centro

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Alfeneiro do Japão (*Ligustrum Lucidum*), medindo de 8,00m de alt. X DAP de 0,50m, estado fitossanitário regular, porém com raízes danificando o passeio público em grandes proporções.

**Estado Fitossanitário:- (regular )**

( ) Grau Grave EM ( ) Percida ( ) Risco de queda ( ) Entrada de garagem (01 árvore)

( ) Outros:

(X) Grau Grave: ( ) Com grandes lesões ( X ) Raízes danificando passeio em G.P. (02 árvores)

( ) Outros:

( ) Grau Médio: ( ) Mediana lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

( ) Grau leve: ( ) Pequenas Lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

Lado Fiação: ( ) Sim (X) Não Largura passeio ► ( ) Menor que 1,60mts. (X) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim (X) Não

Qual:

Interferência Trânsito – Visibilid/ade: ( ) Sim (X) Não

Qual:

Vistoriado por:

Autorizamos a substituição

Odair Ap. Maciel

**Matr. 3239**

**Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva**  
Assessor de Direção – SU.3

JRc

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção de Árvore:** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....